




областное государственное стационарное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Отчет о выполнении Предписания № 2-23-77-103/1 от 26.10.2021г.
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
на 08.11.2021г.

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель-ых требований пожарной безопасности	Принятые меры
1.	Устройства для самозакрывания дверей на лестничную клетку из коридора 1-го этажа ОМ №1 находятся в неисправном состоянии.	Основание: пункт 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)	05.08.2022	Устройства для самозакрывания дверей на лестничную клетку заменено
2.	Не установлена противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости в помещении библиотеки.	Основание: ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 от 22.07.2008 п.25, СНИП 21-01-97 п.7.4	05.08.2022	В помещении библиотеки установлена противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости.
3.	Не установлена противопожарная дверь с нормируемым пределом огнестойкости в помещении суточного склада	Основание: ст. 46 ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002; ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 от 22.07.2008 п.25, СНИП 21-01-97 п.7.4	05.08.2022	После ремонта помещение суточного склада переименовано в сухой склад. Произведен перерасчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной нагрузке. После перерасчета помещение имеет категорию В4 П-IIа.
4.	Не обеспечено обозначение категории и класса зоны на входных дверях помещения суточного склада	Основание: пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства	05.08.2022	Обозначение категории и класса зоны на входных дверях помещения сухого склада (ранее суточного склада) обеспечено.

		Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)		
5.	Не обеспечено обозначение категории и класса зоны на входных дверях помещения прачечной	Основание: пункт 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)	05.08.2022	Обозначение категории и класса зоны на входных дверях помещения прачечной обеспечено.
6.	Не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационного выхода вблизи санитарской комнаты.	Основание: пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)	05.08.2022	Возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационного выхода вблизи санитарской комнаты обеспечена (установлена щеколда).
7.	Не установлены противопожарные двери (люки) для выхода на чердак.	п. 8.4 СНиП 21-01-97; ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 4 ч. 3, ст. 6 ч. 1 п. 2 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 от 22.07.2008	05.08.2022	Запрошены коммерческие предложения на приобретение и установку противопожарного люка для выхода на чердак
8.	На двери (люке) на чердачное помещение не обеспечено размещение информации о месте хранения ключей.	Основание: пункт 18 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)	05.08.2022	По мере установки противопожарного люка для выхода на чердак
9.	В помещении пожарного поста (диспетчерской) не обеспечено наличие инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	Основание: пункт 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)	05.08.2022	Инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты в помещении пожарного поста (диспетчерской) имеются

10.	Не обеспечено наличие планов эвакуации в номерах.	Основание: пункт 84 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020)	05.08.2022	
11.	В коридоре около кабинета завхоза расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильника составляет менее 0,5 м.	Основание: ст.4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 ФЗ); пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020); СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. нормы и правила проектирования с Изменением №1) п.13.3.6	05.08.2022	Датчик перенесен на расстояние 0,5 м.
12.	В коридоре между вахтой и комнатой 183 расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильника составляет менее 0,5 м.	Основание: ст.4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 ФЗ); пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020); СП 5.13130.2009 Системы	05.08.2022	Датчик перенесен на расстояние 0,5 м.

		противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. нормы и правила проектирования с Изменением №1) п.13.3.6		
13.	В процедурном кабинете расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильника составляет менее 0,5 м.	Основание: ст.4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 ФЗ); пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020); СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. нормы и правила проектирования с Изменением №1) п.13.3.6	05.08.2022	Датчик перенесен на расстояние 0,5 м.
14.	В актовом зале расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильника составляет менее 0,5 м.	Основание: ст.4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 ФЗ); пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020); СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. нормы и правила проектирования с Изменением №1) п.13.3.6	05.08.2022	Датчик перенесен на расстояние 0,5 м.

		автоматические. нормы и правила проектирования с Изменением №1) п.13.3.6		
15.	В горячем цехе пищеблока расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильника составляет менее 0,5 м.	Основание: ст.4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 ФЗ); пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020); СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. нормы и правила проектирования с Изменением №1)	05.08.2022	Датчик перенесен на расстояние 0,5 м.
16.	В складском помещении пищеблока расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до электросветильника составляет менее 0,5 м.	Основание: ст.4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 ФЗ); пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020); СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. нормы и правила проектирования с Изменением №1)	05.08.2022	Датчик перенесен на расстояние 0,5 м.

17.	В актовом задле допущено заклеивание скотчем пожарного извещателя, что препятствует воздействию факторов пожара на извещатели.	п.13.3.6	Основание: ст.4-6, 48-96 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утв. Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 ФЗ); пункт 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «О противопожарном режиме» (ред. от 31.12.2020); СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. нормы и правила проектирования с Изменением №1) п.13.3.6	05.08.2022	Скотч с пожарного извещателя снят.
-----	--	----------	--	------------	------------------------------------

Директора ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»:



Исаева Ю. В.