

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65, факс: 640-05-65. «Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99
E-mail: gu@mchs-lenobl.com

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Подпорожского района
ул. Волховская, д.17, г. Подпорожье, Ленинградская область, 187780 Тел/факс: (8136517) 2-06-60
e-mail: ognpodpor@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 2-23-59-61/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Ленинградское областное государственное стационарное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Вознесенский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
(далее – ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного
самоуправления, юридического лица, фамилия, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Подпорожского района Ленинградской области по пожарному надзору Барасва А.Г. № 61 от «28» марта 2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. "27" апреля 2016 г. по 12ч 00 мин. "18" мая 2016 г. проведена плановая проверка заместителем начальника отдела надзорной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

деятельности и профилактической работы Подпорожского района, государственным инспектором Подпорожского района Ленинградской области по пожарному надзору, майором внутренней службы Шумариной Екатериной Александровной

государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего проверку,

здания и помещений ЛОГБУ «Вознесенский ДИ», по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, п. Вознесенье, ул. Онежской флотилии д.38

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» Исaeвой Ю.В., специалист по ОТ
ЛОГБУ «Вознесенский ДИ» Барановой И.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранен ия нарушен ия обязател ьных требован ий пожарно й безопасн ости	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)

1.	Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания не соответствует требованиям огнезащиты.	ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (Техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЛО от 18.05.2016 №18-2-4)	01.09.2016	
2.	На объекте защиты имеются помещения, не защищенные системой автоматической пожарной сигнализации, в помещении склада на первом этаже не установлены пожарные извещатели.	части 6 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЛО от 18.05.2016 №18-2-4)	01.09.2016	
3.	Речевые оповещатели установлены с нарушением требований, а именно не выполняется требование Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться на расстоянии не менее 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.	п. 4.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. (Техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЛО от 18.05.2016 №18-2-4)	01.09.2016	
4.	СОУЭ в зоне помещения охраны находится в неисправном состоянии.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390). (Техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЛО от 18.05.2016 №18-2-4)	01.09.2016	
5.	СПС в подвале находится в неисправном состоянии.	п. 61 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (Техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЛО от 18.05.2016 №18-2-4)	01.09.2016	
6.	В нарушение требований, установленные аккумуляторные батареи работают менее 3-х часов в дежурном режиме.	п. 15.1, п. 15.3 7 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЛО от 18.05.2016 №18-2-4)	01.09.2016	
7.	Звуковые сигналы СОУЭ, не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения (среднее значение 60-73 дБА), что не соответствует п. 4.1.6 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты.	п. 4.1.6, 4.2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (Техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по ЛО от 18.05.2016 №18-2-4)	01.09.2016	

	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, при этом уровень постоянного шума составляет 54-57 дБА, что на 6 дБА меньше уровня звука генерируемого оповещателями, что не соответствует п. 4.2. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Уровень звука речевого оповещения измерялся в помещениях с постоянным пребыванием персонала, в виду того, что на объекте предусмотрено оповещение дежурного персонала, оповещение пациентов не производится.			
8.	На путях эвакуации (коридоры 2 этажа нового корпуса) допущено применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем - стен Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (не предоставлены документы, характеризующие пожарную опасность отделочных материалов - линолеума).	Основание: ст.46 ФЗ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 27.12.2002; п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст. 4, ч.4 ст. 4, ч.1 ст.6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008, п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». п.33 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР).	01.09.2016	
9.	Система вентиляции находится в неисправном состоянии, не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	п. 49, 50 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации.	01.04.2017	
10.	В складском помещении на первом этаже оборудованы стеллажи (антресоли) из горючих материалов (дерев. брус.).	п. 23 л) Правил Противопожарного режима в Российской Федерации.	01.09.2016	
11.	В складском помещении на первом этаже допускается эксплуатация светильников без защитных колпаков, предусмотренных конструкцией светильника.	п. 42 в) Правил Противопожарного режима в Российской Федерации.	01.09.2016	
12.	Допускается установка мед. оборудования в коридоре (в	Основание: п. 36 а) ППР	01.09.2016	

	помещения поликлиники), преграждающего путь эвакуации.			
13.	Допускается установка пандуса по лестничным маршам коридора, на путях эвакуации.	Основание: п. 36 а) ППР	01.09.2016	
14.	Допускается установка оборудования (вазоны с цветами) по коридорам на путях эвакуации.	Основание: п. 36 а) ППР	01.09.2016	
15.	Двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров находятся в неисправном состоянии (не обеспечено плотное прилегание дверей к уплотнителям в притворах, не закреплен доводчик).	Основание: п. 62 ППР	01.09.2016	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОПДиПР Подпорожского района

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

УНДиПР Главного управления МЧС России по

Ленинградской области Шумарина Е.А.

по пожарному надзору)



«18» мая 2016 г.

Предписание для исполнения получил.

(подпись)



Директор ЛОГБУ «Вознесенский ДИ»

Исаева Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы)